

# 常州博斯特西太湖包装设备有限公司“新增年产 30 台柔性印刷机项目”“其他需要说明的事项”相关说明

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

项目环境保护设施纳入了初步设计，符合环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。项目实际总投资 1500 万元，其中环保投资 120 万元，占总投资额的 8%。

### 1.2 施工简况

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

本项目此次验收于 2025 年 8 月开工建设，并于 2025 年 9 月调试结束，2025 年 9 月 10 日、9 月 11 日委托江苏正远检验检测有限公司对该项目进行验收监测。

2025 年 12 月 19 日对本项目进行自主验收，常州博斯特西太湖包装设备有限公司组织成立验收小组，小组由验收监测单位、环评报告编制单位邀请 2 名专家组成。验收小组在现场踏勘、听取汇报、查阅验收材料的基础上，一致认为：本项目实施过程中落实了环评的要求，配套相应的环保设施及风险防范措施，监测数据表明污染物能够达标排放，同意项目通过项目竣工环保“三同时”验收。

### 1.4 公众反馈意见及处理情况

项目从立项至调试过程中无环境投诉。

## 2 其他环境保护措施的落实情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

企业设立环境管理机构，配备专职管理人员从事环保管理，按要求记录环境管理台账。

#### (2) 环境风险防范措施

①消防器材:设置灭火器、消防栓；

②配备兼职管理人员从事环保管理，制定了相应的环保管理制度；

③已按环评及批复要求，落实相关污染防治措施；

### **(3) 环境监测计划**

按照环境影响报告书表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

## **2.2 配套措施落实情况**

### **(1) 区域削减及淘汰落后产能**

本项目不涉及。

### **(2) 防护距离控制及居民搬迁**

本项目防护距离内不涉及居民搬迁。

## **2.3 其他措施落实情况**

本项目不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## **3 整改工作情况**

项目正式投运后做好以下工作：

- 1、加强环境管理，保证污染物稳定达标排放。
- 2、按照规范化要求，加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理，建立管理台账，按要求及时进行网上申报，确保符合环保要求。

常州博斯特西太湖包装设备有限公司

日期：2025年12月19日